

NOTA:
LOS CABLES SE TIENE QUE SOLDAR
LATERALMENTE A LA FIXA, NUNCA
FRONTALMENTE.

CABLES CONEXION A
FICHA BORNES

APRETAR EL CONECTOR
CON UNAS ALIQUETAS

UNION DE LOS CABLES
CON LA FICHA BORNES
MEDIANTE SOLDADURA


CABLE DEL
MOTOR

21 PLACA CARACTERISTICAS

4 UNIDADES
POR SOBREEMBALAJE

- 12 INSTRUCCIONES
- 13 EMBALAJE IMPRESO
- 14 SOBREEMBALAJE
- 20 ACCESORIO EMBALAJE

El presente dibujo y todos sus datos de especificación es propiedad de sus personal del departamento
 y no pueden ser reproducidos, transferidos o compartidos con terceros sin autorización escrita al respectivo
 jefe, bajo las penalidades que determina la ley.

		CONFORME A:		CARTA DE TOLERANCIA		SILENTUB-100 *230V 50*	
		MATERIAL		DUREZA		250282-000	
TRATAMIENTO		ACAB.SUPERF.		ESPEJOR		SUSTITUYE A:	
ESCALA		FECHA	NOMBRE	COMPROBADO	TOLERANCIAS LINEAL: ±		SUSTITUIDO POR:
-/-		DIBUJADO	PUIGBO	A.FRAGOSO	NO INDICADAS ANGULAR: ±		
RADIOS NO ACOTADOS		CONICIDAD DESMOLDEO NO ACOTADA		NO INDICADAS			

Nº MODIFICACION