



READ AND UNDERSTAND MANUFACTURER INSTRUCTION

A) WARNING:

B) PROTECT YOURSELF AND OTHERS!

Welding process is noisy and r

equire ear protection. The arc, like the sun, emits ultraviolet (UV) and other radiation and can injure skin and eyes., hot metal can cause burns. Warn Bystanders, they should follows same prescriptions:

1. Always wear safety glasses, face shields, and goggles
2. Use a face shield fitted with the correct filter and cover plates, do not use contact lenses.
3. Wear flameproof gauntlet type gloves, heavy long-sleeve shirt, coffies trousers, high-topped shoes, and a welding helmet or cap for hair protection. Hot sparks or metal can lodge in rolled up sleeves, trouser cuffs, or pockets. Sleeves and collars should be kept buttoned, and open pockets eliminated.
4. Use goggles over safety glasses when chipping slag or grinding. Chipped slag may be hot and can fly far.

C) FIRE AND EXPLOSION!

Heat from flames and arcs can start fires. Hot slag or sparks can also cause fires and explosions. Therefore:

1. Remove all combustible materials well away from the work
 2. Do not weld, cut or perform other hot work until the work piece has been completely cleaned so that there are no substances on the work piece which might produce flammable or toxic vapors. Do not do hot work on closed containers. They may explode.
 3. Have fire extinguishing equipment handy for instant use, be sure you are trained in its use.
 4. For additional information, refer to NFPA Standard 51B, "Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes", available from the National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
- #### D) ELECTRICAL SHOCK!
1. Keep everything dry, including clothing, work area, cables, torch/electrode holder, and power source.
 2. Make sure that all parts of your body are insulated from work and from ground.
 3. Do not stand directly on metal or the earth while working in tight quarters or a damp area; stand on dry boards or an insulating platform and wear rubber-soled shoes.

4. Stop the welding process before removing your gloves.
5. Refer to ANSI/ASC Standard Z49.1 (listed on next page) for specific grounding recommendations. Do not mistake the work lead for a ground cable. Electric current flowing through any conductor causes localized Electric and Magnetic Fields (EMF).

E) ELECTRIC AND

MAGNETIC FIELDS!

1. Welders having pacemakers should consult their physician before welding. EMF may interfere with some pace-makers.
 2. Exposure to EMF may have other health effects which are unknown.
- #### F) FUMES AND GASES!
- Fumes and gases, can cause discomfort or harm, particularly in confined spaces. Do not breathe fumes and gases. Shielding gases can cause asphyxiation.
1. Refer to ANSI/ASC Standard Z49.1 for specific ventilation recommendations.

ITALIANO

LEGGERE E COMPRENDE

RE LE

ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE

A) ATTENZIONE:

B) PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI

Il processo della saldatura è rumoroso, proteggere adeguatamente le orecchie. L'arco della saldatura, come il sole, emette raggi ultravioletti (UV) ed altre radiazioni che possono recare danni agli occhi ed alla pelle, il metallo caldo può causare bruciature. Avvertire anche e persone che presenziano vicino al luogo di tali rischi, seguire sempre le seguenti prescrizioni:

1. Indossare occhiali di sicurezza, maschere per la saldatura od elmetti.
2. Usare uno schermo di protezione avente vetrino con un grado di filtro corretto, avente protezioni laterali. Non utilizzare lenti a contatto.
3. Indossare indumenti ignifughi per i pantaloni, scarpe a collare alto camice o maglie a manica lunga con polsini abbottonati, proteggere i capelli con un cappello od un elmetto. Le scintille possono entrare nelle parti lasciate aperte. Polsini e colli devono essere tenuti abbottonati, le tasche aperte eliminate.
4. Usare occhiali di protezione mentre si picchetta, le scintille potrebbero volare lontano ed essere calde

C) FUOCO ED ESPLOSIONI

Parti calde della fiamma o dell'arco possono originare fuochi. Scorie e scintille possono generare fuochi o esplosioni. Di conseguenza:

1. Rimuovere tutto il materiale combustibile lontano dall'area di lavoro.
2. Non saldare, tagliare od eseguire un lavoro ad alta temperatura

senza accertarsi che il particolare da saldare sia completamente pulito, in modo che non vi siano sostanze sul pezzo da saldare capaci di produrre vapori. Non saldare contenitori chiusi, potrebbero esplodere.

3. Tenere sempre a portata di mano un estintore pronto per l'uso, assicurandosi di saperlo usare.
4. Per ulteriori informazioni riferirsi al NFPA standard 51B "prevenzione per l'uso dei processi di taglio e saldatura", disponibile nel "National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269".

D) SCOSSA ELETTRICA

1. Tenere asciutti gli indumenti, l'area di lavoro, cavi, pinza massa e pinza porta elettrodo ed a apparecchiature per la saldatura.
2. Assicurarsi che tutte le parti del corpo sono isolate dal piano di lavoro e dalla terra.
3. Non posizionarsi sul metallo da saldare quando neanche quando ci si trova in un'area ristretta, posizionarsi su zone asciutte e su piatteforme isolate, indossando scarpe con suola in gomma.
4. Fermare il processo si saldatura prima di rimuovere le protezioni.
5. Riferirsi alla ANSI/ASC standard Z49.1 per raccomandazioni specifiche circa il collegamento a massa. Non confondere i cavi d'uscita con il cavo di massa. Il flusso della corrente in un conduttore causa fenomeni locali di campi elettromagnetici (EMF)

E) CAMPI ELETTRICI E

MAGNETICI

1. I saldatori portatori di pace maker devono consultare il proprio medico prima di saldare. L'EMF può interferire con i pace maker.
 2. L'esposizione ai campi elettromagnetici può avere, sulla salute, effetti sconosciuti.
- #### F) FUMI E GAS
- Fumi e gas possono causare disagio o danno, particolarmente negli spazi chiusi. Non respirare fumi né gas. Il gas può causare asfissia.
1. Riferirsi all' ANSI/ASC Standard Z49.1 per raccomandazioni specifiche sulla ventilazione

FRENCH

MERCI DE LIRE ET COMPRENDRE

LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A) AVERTISSEMENT

B) PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES PERSONNES AVOISINANTES.

L'opération de soudage peut être bruyante, protégez-vous correctement les oreilles. L'arc de la soudure, comme le soleil, émet des rayons ultraviolets (UV) et d'autres rayonnements qui peuvent endommager les yeux et la peau. Le métal chaud peut provoquer des brûlures. Les utilisateurs doivent suivre les précautions suivantes :

1. S'équiper avec un masque ou des lunettes de protection spécifiques à la soudure.
2. Utiliser un masque équipé d'un verre inactinique adapté au type de soudure.

Ne pas souder si vous utilisez des lentilles de contact.

- Porter des vêtements ignifugés à manches longues, des gants résistants au feu, des chaussures hautes.

-Après la soudure, si vous devez meuler, utiliser des lunettes appropriées ou la fonction meulage de votre cagoule LCD. Attention le laitier peut être brûlant et peut voler très loin.

C) FEU ET EXPLOSION

Les parties chaudes de la flamme ou de l'arc, les scories et les étincelles peuvent générer des incendies ou des explosions.

1. Eloigner toutes les matières potentiellement inflammable.
2. S'assurer que les métaux soient propres et exempts de graisse ou de substances inflammables avant de souder. Ne jamais souder une boîte fermée, elle pourrait exploser. S'assurer que les métaux soient propres et exempts de graisse ou de substances inflammables avant de souder.
3. Tenir à disposition du lieu de travail un extincteur. S'assurer qu'il soit en état de marche et que vous savez l'utiliser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme NFPA 51B, "Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes", disponible auprès de la National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

D) CHOC ÉLECTRIQUE

1. Travailler sur des métaux secs avec des outils et électrodes secs.
2. S'assurer que son équipement et sa tenue de protection soient isolés du sol.
3. Ne vous tenez pas directement sur du métal ou sur le sol lorsque vous travaillez dans des espaces restreints ou dans une zone humide ; se tenir debout sur des planches sèches ou une plate-forme isolante et porter des chaussures à semelles de caoutchouc.
4. Arrêtez le soudage avant de retirer vos gants.
5. Reportez-vous à la norme ANSI/ASC Z49.1 (énumérée à la page suivante) pour des recommandations de mise à la terre spécifiques. Ne confondez pas les câbles de sortie avec le câble de masse. La circulation du courant dans un conducteur provoque des champs électriques et magnétiques (EMF) localisés.

E. CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES

Les postes à souder créent des interférences magnétiques. Les porteurs de PaceMaker doivent consulter leur médecin avant de souder.

2. L'exposition aux champs électromagnétiques peut avoir d'autres effets inconnus sur la santé.

F. FUMÉES ET GAZ

Les fumées et les gaz peuvent causer de l'inconfort ou des dommages, en particulier dans les espaces confinés. Ne pas respirer les fumées et les gaz. Les gaz de protection peuvent provoquer une asphyxie. S'assurer que le lieu de travail est bien ventilé pour ne pas respirer fumées et gaz produits par la soudure.

1. Reportez-vous à la norme ANSI/ASC Z49.1 pour des recommandations de ventilation spécifiques.

SPANISH

LEER Y ENTENDER FABRICANTE INSTRUCCIÓN

A) ADVERTENCIA

B) PROTEGA SI MISMO Y LOS OTROS

El proceso de soldadura crea ruido, rogamos protegase las orejas. El arco , como el sol, emite radiación ultravioletas (UV) y de otro tipo , por lo tanto puede dañar la piel y los ojos, el metal caliente puede causar quemaduras. Final usuarios debe leer y seguir las siguientes instrucciones:

1. Siempre hay que llevar guantes, jafas de protección y mascara por la cara.
2. La mascara de protección de la cara tiene que sea equipada de filtro por los ojos adaptado al tipo de soldadura que si quiere hacer. Durante el proceso de soldadura no se pueden llevam lentillas de contacto.

3. Utilisar siempre indumentos pesados , zapatos bien aislados, el cuello bien protegido . Los indumentos no deben llevar bolsillos abiertos, durante la soldadura pequeños piezas de metal caliente pueden volar y entrar en los bolsillos abiertos con riesgo de incendio. Proteger tambien los cabellos de estas piezas de metal llevando algo de proteccion sobra la cabeza.

4. Use jafas de proteccion cuando quiere molar o picar la soldadura.
- #### C) FUEGOS Y EXPLOSIONES

El calor proveniente de l'arco de soldadura puede causar fuego. Escorias calientes pueden tambien causar fuegos y explosiones. Por lo tanto:

1. Alejar todas suertas de combustibles y material enflamable del punto de trabajo.
2. No soldar o cortar piezas que no sean perfectamente limpias de grasa y/o substancias enflamables.
3. Tienen siempre disponible un equipo para apajar llamas y se acerten qu lo sepan utilizar.

2. Para más información se refieren a norma "Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes", available from the National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

D) DESCARGA ELÉCTRICA

1. No trabajen in un lugar humedo. Se acerte qu no hay agua en el suelo.

2. Sean seguros que su cuerpo sea aislado del equipo y de la tierra.
3. No ponerse sovra el metal que se esta trabajando y se ponga siempre zapatos de goma.
4. Ante de quitarse los guantes apaje el equipo de soldadura.

Refiérase a ANSI / ASC Z49.1 normas de las recomendaciones concretas sobre la conexión a tierra. No se debe confundir los cables con el cable de masa. El flujo de corriente en un conductor debido a fenómenos locales de los campos electromagnéticos (EMF)

E) ELÉCTRICAS Y CAMPOS MAGNÉTICOS

1. Las personas que llevan "pace maker" deben consultar el medico ante de trabajar. La circulación de corriente crea un campo magnetico que puede interferir.
 2. La exposicion al campo magnetico puede causar otros daños al momento desconocidos.
- #### F) HUMOS Y GASES
- Humos y gases pueden causar abatimiento y malestar, sovratodos en espacios pequeños. Ventilar muy bien el lugar de soldadura. Los gases de proteccion de la soldadura no se deben respirar, pueden provocar asfisia.

1. Remítase a "ANSI/ASC Standard Z49.1 " de recomendaciones concretas sobre la ventilación

DUTCH

LEES EN BEGRIP DE

INSTRUCTIES VAN DE

FABRIKANT

(A) WAARSCHUWING:

(B) BESCHERM UZELF EN ANDEREN!

Laswerk brengt lawaai met zich mee en vereist oorbescherming. De vonkenbuijs genereert als de zon ultraviolet (UV) en andere straling, en kan huid en ogen beschadigen, terwijl heet metaal brandwonden kan veroorzaken. Waarschuw bijstanders, zij dienen dezelfde voorzorgsmaatregelen te treffen:

1. Draag altijd een lasbril, gelaatsscherm en veiligheidsbril.
2. Draag een gelaatsscherm, voorzien van een geschikte filter en afschermplaten, gebruik geen contactlenzen.
3. Draag brandwerende type handschoenen, een dik shirt met lange mouwen, een broek zonder manchetten, hoge schoenen, en een lashelm of kap om uw haar te beschermen. Hete vonken of metaal kan vast komen te zitten in opgerolde mouwen, manchetten of borst/broekzakken. Knoopjes van mouwen en kraag dienen vast te zitten en open broek/borstzakken verwijderd te zijn.
4. Draag een lasbril over uw veiligheidsbril tijdens lassen met slak of slijpen. Losgeraakt slak kan heet zijn en vervegspringen.

Ante de quitarse los guantes apaje el equipo de soldadura.

5. Refiérase a ANSI / ASC Z49.1 normas de las recomendaciones concretas sobre la conexión a tierra. No se debe confundir los cables con el cable de masa. El flujo de corriente en un conductor debido a fenómenos locales de los campos electromagnéticos (EMF)

Hitte van vlammen en vonkbogen kan brand veroorzaken. Heet slak of vonken kunnen tevens brand en explosies veroorzaken, dus:

1. Houd alle ontvlambare materialen ver uit de buurt van de werkplek.

2. Las, snij of voer nooit ander hitte orpwekkend werk uit voordat het werkstuk volledig gereinigd is, zodat er zich geen substanties op het werkstuk bevinden die eventueel ontvlambare of giftige dampen afgeven. Voer geen hitte orpwekkend werk uit op afgesloten containers, daar deze kunnen ontploffen.

3. Houd altijd brandblussende apparatuur gereed voor onmiddellijk gebruik en maak uzelf bekend met de bediening ervan.
4. Zie voor meer informatie het NFPA Standaard 51B, "Brandbeveiliging in het Gebruik van Snijsbrand –en Lasprocessen", te verkrijgen bij de Associatie voor Nationale Brandbeveiliging, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

D) ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

1. Houd alles droog, waaronder kleding, werkplek, kabels, toorts/electrodehouder, en voedingsbron.
2. Zorg ervoor dat al uw lichaamsdelen geïsoleerd zijn tegen werk en aarde.
3. Sta nooit direct op metaal of een aardverbinding terwijl u werkt in nauwe ruimtes of op vochtige plekken; sta op droge planken of een geïsoleerd platform en draag schoenen met rubberen zolen.
4. Stop het laswerk voordat u uw handschoenen uittrekt.
5. Zie het ANSI/ASC Standaard Z49.1 (zie volgende pagina) voor specifieke aanbevelingen m.b.t. aarding. Vergis uzelf niet in het onderscheiden van de voedingskabel en massakabel. Elektrische stroom die door een geleider loopt veroorzaakt plaatselijke Elektrische en Magnetische Velden (EMV).

DUTCH

LEES EN BEGRIP DE

INSTRUCTIES VAN DE

FABRIKANT

(A) WAARSCHUWING:

(B) BESCHERM UZELF EN

ANDEREN!

Laswerk brengt lawaai met zich mee en vereist oorbescherming. De vonkenbuijs genereert als de zon ultraviolet (UV) en andere straling, en kan huid en ogen beschadigen, terwijl heet metaal brandwonden kan veroorzaken. Waarschuw bijstanders, zij dienen dezelfde voorzorgsmaatregelen te treffen:

1. Draag altijd een lasbril, gelaatsscherm en veiligheidsbril.
2. Draag een gelaatsscherm, voorzien van een geschikte filter en afschermplaten, gebruik geen contactlenzen.
3. Draag brandwerende type handschoenen, een dik shirt met lange mouwen, een broek zonder manchetten, hoge schoenen, en een lashelm of kap om uw haar te beschermen. Hete vonken of metaal kan vast komen te zitten in opgerolde mouwen, manchetten of borst/broekzakken. Knoopjes van mouwen en kraag dienen vast te zitten en open broek/borstzakken verwijderd te zijn.
4. Draag een lasbril over uw veiligheidsbril tijdens lassen met slak of slijpen. Losgeraakt slak kan heet zijn en vervegspringen.

Ante de quitarse los guantes apaje el equipo de soldadura.

5. Refiérase a ANSI / ASC Z49.1 normas de las recomendaciones concretas sobre la conexión a tierra. No se debe confundir los cables con el cable de masa. El flujo de corriente en un conductor debido a fenómenos locales de los campos electromagnéticos (EMF)

Hitte van vlammen en vonkbogen kan brand veroorzaken. Heet slak of vonken kunnen tevens brand en explosies veroorzaken, dus:

1. Houd alle ontvlambare materialen ver uit de buurt van de werkplek.

2. Las, snij of voer nooit ander hitte orpwekkend werk uit voordat het werkstuk volledig gereinigd is, zodat er zich geen substanties op het werkstuk bevinden die eventueel ontvlambare of giftige dampen afgeven. Voer geen hitte orpwekkend werk uit op afgesloten containers, daar deze kunnen ontploffen.

3. Houd altijd brandblussende apparatuur gereed voor onmiddellijk gebruik en maak uzelf bekend met de bediening ervan.
4. Zie voor meer informatie het NFPA Standaard 51B, "Brandbeveiliging in het Gebruik van Snijsbrand –en Lasprocessen", te verkrijgen bij de Associatie voor Nationale Brandbeveiliging, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

D) ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

1. Houd alles droog, waaronder kleding, werkplek, kabels, toorts/electrodehouder, en voedingsbron.
2. Zorg ervoor dat al uw lichaamsdelen geïsoleerd zijn tegen werk en aarde.
3. Sta nooit direct op metaal of een aardverbinding terwijl u werkt in nauwe ruimtes of op vochtige plekken; sta op droge planken of een geïsoleerd platform en draag schoenen met rubberen zolen.
4. Stop het laswerk voordat u uw handschoenen uittrekt.
5. Zie het ANSI/ASC Standaard Z49.1 (zie volgende pagina) voor specifieke aanbevelingen m.b.t. aarding. Vergis uzelf niet in het onderscheiden van de voedingskabel en massakabel. Elektrische stroom die door een geleider loopt veroorzaakt plaatselijke Elektrische en Magnetische Velden (EMV).

Ante de quitarse los guantes apaje el equipo de soldadura.

5. Refiérase a ANSI / ASC Z49.1 normas de las recomendaciones concretas sobre la conexión a tierra. No se debe confundir los cables con el cable de masa. El flujo de corriente en un conductor debido a fenómenos locales de los campos electromagnéticos (EMF)

Hitte van vlammen en vonkbogen kan brand veroorzaken. Heet slak of vonken kunnen tevens brand en explosies veroorzaken, dus:

1. Lagers met pacemakers dienen Alvorens te lassen hun arts te raadplegen. EMV kan bepaalde pacemakers verstoren.
2. Blootstelling aan EMV kan andere effecten hebben op de gezondheid die nog niet bekend zijn.

Dampen en gassen kunnen ongemak en letsel met zich meebrengen, voornamelijk in nauwe ruimtes. Adem nooit gassen en dampen in. Afschermgassen kunnen verstikking veroorzaken.

1. Zie ANSI/ASC Standaard Z49.1 voor specifieke aanbevelingen m.b.t. ventilatie.

RUSSIAN

ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ

ИНСТРУКЦИЮ ЗАВОДА-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

A) ВНИМАНИЕ

В) ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И

ОКРУЖАЮЩИХ

Процесс сварки достаточно шумный, поэтому необходима защита органов слуха. Сварочная дуга, подобно солнцу, излучает ультрафиолет (УФ) и другую радиацию, которая может привести к повреждению зрения или вызвать ожог кожи; брызги

1. Всегда используйте защитные очки и сварочную маску.
2. Используйте сварочную маску, оснащённую соответствующим светофильтром и защитными стеклами; во время сварки запрещается использовать контактные линзы.
3. Используйте защитные перчатки, рабочую рубашку с длинными рукавами, комбинезон, обувь на устойчивой подошве, а также сварочный шлем или головной убор для защиты волос. Пуговицы на рукавах рубашки и воротники должны быть застёгнуты, открытые карманы должны быть пустыми.
4. Используйте предохранительные очки поверх защитных во время очистки шлама или шлифования.

E) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

1. Люди, использующие электрокардиостимуляторы, должны проконсультироваться с врачом о возможности проводить сварку. ЭМП могут оказывать влияние на электрокардиостимуляторы.
2. ЭМП может оказывать и другие неизученные воздействия на здоровье человека.

Г) ДЫМА И ГАЗА

Испарения и газы могут вызывать неприятные или болезненные ощущения, особенно в тесных помещениях. Не вдыхайте газы и пары. Защитные газы могут привести кудушению.

1. Для получения рекомендаций по вентиляции обратитесь к стандарту Z49.1 Ассоциации ANSI/ASC.

GREEK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Α) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Β) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ

ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΥΤΟΝ ΣΑΣ.

Η διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης είναι θορυβώδης και πολλές φορές απαιτεί την χρήση ωτοπροστατών. Η κόλληση όπως και οι ακτίνες του ήλιου διαθέτουν υπερίσως χαρακτηριστικά και μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς τόσο στο δέρμα όσο και στα μάτια του χρήστη. Για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών παρακαλείσθε όπως τηρήσετε τις κάτωθι οδηγίες ασφάλειας.

1. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας και γάντια εργασίας.
2. Φοράτε μάσκα προστασίας με ανάλογο φακό.
3. Φοράτε μακρυμανικά ρούχα καθώς και αντιπυρρικά γάντια προστασίας. Κομμάτια από μέταλλο μπορεί να αποκολληθούν κατά την διάρκεια συγκόλλησης και να προκαλέσουν τραυματισμό, παρακαλώ λάβετε τα ανάλογα μέτρα.

Προσέχετε τις αναθυμιάσεις καθώς η παρατεταμένη εισπνοή τους μπορεί να προκαλέσει ζημιές καθώς και αναπνευστικά προβλήματα. Υπερβολική και χρόνια χρήση της μάσκας μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ασφυξίας.

1. Για σχετικές οδηγίες περί αναπνευστικών προβλημάτων παρακαλείσθε όπως αναφερθείτε στις οδηγίες ANSI / ASC Standard Z49.1.

Αναπνεύστε σωστά κατά την διαδικασία συγκόλλησης όπως: Προκαλείτε τις ανάλογες μάσκες για αποφυγή τραυματισμού.

Αδίδει.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

2. Μην συγχέετε ή κόβετε υλικά προτού έχουν όριος καθοριστεί από το προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μην δουλεύετε σε πολύ κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται ή απρόσφορα.
3. Φροντίστε όπως υπάρχει ο αντίστοιχος πυροσβεστικός εξοπλισμός σε κοντινή απόσταση από τον χώρο εργασίας σας.
4. Για περαιτέρω πληροφορίες καταπολέμησης πυρκαγιών παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε τον οδηγό NAPA Standard 51B «αποφυγή πυρκαγιάς κατά την διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης» Association Battery march Park, Quincy, MA 02269.

E) ΕΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

1. Οι άνθρωποι, χρησιμοποιώντας ηλεκτροκαρδιοεπιμολετήρες, πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους προτού ξεκινήσουν την διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης.
2. Η ΕΜΠ μπορεί να επηρεάσει υλικά συσκευών.
3. Η ΕΜΠ μπορεί να επηρεάσει υλικά συσκευών.
4. Η ΕΜΠ μπορεί να επηρεάσει υλικά συσκευών.

Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΛΕΙΑ!

1. Οι άνθρωποι, χρησιμοποιώντας ηλεκτροκαρδιοεπιμολετήρες, πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους προτού ξεκινήσουν την διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης.
2. Η ΕΜΠ μπορεί να επηρεάσει υλικά συσκευών.
3. Η ΕΜΠ μπορεί να επηρεάσει υλικά συσκευών.
4. Η ΕΜΠ μπορεί να επηρεάσει υλικά συσκευών.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

Αρραχίστε και αφαιρέστε το προϊόν από το εργοστάσιο.

