

8. DÉPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'outil ne fonctionne pas correctement :		
La lumière LED clignote 5 fois	Pas de clous	Réapprovisionner les clous
La lumière LED clignote 2 fois	Niveau de charge de la batterie faible	Chargez la batterie
La lumière LED clignote 3 fois	L'outil est chaud	Attendez que l'outil refroidisse
L'outil fonctionne correctement, mais les agrafes ne s'enfoncent pas complètement.	La profondeur est insuffisante. Le clou est trop long pour la dureté du bois.	Réglez la profondeur de clouage. Utilisez des clous d'une longueur adaptée au bois.
L'outil fonctionne correctement, mais les agrafes s'enfoncent trop.	La profondeur est insuffisante.	Réglez la profondeur de clouage
Cloueuse régulièrement vide	Clous coincés ou endommagés	Tirez vers le haut sur le dispositif de déblocage sans outil et décrochez le loquet. Vérifiez la présence de clous coincés ou endommagés à l'intérieur. Si c'est le cas, retirez les clous coincés ou endommagés sans attendre.
L'outil s'enraye fréquemment.	Les clous sont de type incorrect. Les clous sont endommagés. Le magasin est sale.	Vérifiez que la taille des clous est correcte. Remplacez les clous. Nettoyez le magasin.

30

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Nous,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Déclarons que ce produit,  
Description **Cloueuse sans fil WorxNITRO**  
Modél **WX842 WX842.X (842 - désignation de la machine, représentative de la cloueuse)**  
Fonctions **Fixation de divers matériaux**

Est conforme aux directives suivantes,  
**2006/42/EC**  
**2014/30/EU**  
**2011/65/EU&(EU)2015/863**

Et Conforme Aux Normes :  
**EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 63000**

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom **Marcel Filz**  
Adresse **Positec Germany GmbH**



2023/02/07  
Allen Ding  
Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China