


Los cables del motor se deben introducir dentor las renuras de la camisa interior



	HFF	-	
5210316600	SILENTUB-200 (220-240V 50/60)	455	L
			L

(SP)			(CONFORME A:	CARTA	DE TOLERANCIA		ONJUNTO OB-200
MATERIAL								
TRATAMIENTO	DUREZA					9050255600-00		
ACAB.SUPERF.	ESPESOR							
SCALA		FECHA	NOMBRE	COMPROBADO			SUSTITUYE A:	SUSTITUIDO POR:
-/-	DIBUJAD0	27-03-15	PUIGB0			LINEAL: ±		
, -	RADIOS NO ACOTADOS		CONICIDAD DESMOLDEO No acotada		NO INDICADAS	ANGULAR: ±		