

B74 Instructions manual



ZH:盖帽螺母，环保镀锌

防止外来杂质、水分入侵内部造成腐蚀生锈。同时在一些工业机械频繁与人体接触的位置，常选用盖帽螺母为螺栓封顶从而降低机械对人体的伤害。

EN:Hexagonal cap nut zinc plated steel

Prevent external impurities and moisture from invading the interior and causing corrosion and rust. At the same time, in locations where industrial machinery frequently comes into contact with the human body, cap nuts are often used to cap the bolts to reduce the damage to the human body by the machinery.

UA:Глуха гайка оцинкована

Запобігайте попаданню зовнішніх домішок та вологи у внутрішні приміщення та спричиняючи корозію та іржу. У той же час, у місцях, де промислова техніка часто контактує з людським тілом, накидні гайки часто використовуються для закривання болтів для зменшення шкоди людському тілу машинами.

FR:Ecrou borgne acier zingué

Empêchez les impuretés externes et l'humidité d'envahir l'intérieur et de provoquer la corrosion et la rouille. Dans le même temps, dans les endroits où des machines industrielles entrent fréquemment en contact avec le corps humain, des écrous borgnes sont souvent utilisés pour boucher les boulons afin de réduire les dommages causés au corps humain par les machines.

ES:Tuerca ciega acero zincado

Evite que las impurezas externas y la humedad invadan el interior y causen corrosión y óxido. Al mismo tiempo, en lugares donde la maquinaria industrial entra frecuentemente en contacto con el cuerpo humano, las tuercas ciegas se utilizan a menudo para tapar los pernos y reducir el daño al cuerpo humano por parte de la maquinaria.

PT:Porca cega aço zinornado

Evita que impurezas externas e umidade invadam o interior e causem corrosão e ferrugem. Ao mesmo tempo, em locais onde o maquinário industrial freqüentemente entra em contato com o corpo humano, as porcas são freqüentemente usadas para tampar os parafusos para reduzir os danos ao corpo humano causados pelo maquinário.

IT:Dado cieco acciaio zincato

Impedire alle impurità esterne e all'umidità di invadere l'interno e causare corrosione e ruggine. Allo stesso tempo, nei luoghi in cui i macchinari industriali vengono spesso a contatto con il corpo umano, i dadi ciechi vengono spesso utilizzati per tappare i bulloni per ridurre i danni al corpo umano causati dai macchinari.

EL:Εξαγωνικό παξιμάδι προστασίας από επιψευδαργυρωμένο ατσάλι

Αποτρέψτε τις εξωτερικές ακαθαρσίες και την υγρασία να εισβάλουν στο εσωτερικό και να προκαλέσουν διάβρωση και σκουριά. Ταυτόχρονα, σε περιοχές όπου τα βιομηχανικά μηχανήματα έρχονται συχνά σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, τα παξιμάδια πώματος χρησιμοποιούνται συχνά για να καλύψουν τα μπουλόνια για να μειώσουν τη ζημιά στο ανθρώπινο σώμα από τα μηχανήματα.

PL:Nakrętka kołpakowa stal ocynkowana

Zapobiegaj przedostawaniu się zewnętrznych zanieczyszczeń i wilgoci do wnętrza, powodując korozję i rdzę. Jednocześnie w miejscach, w których maszyny przemysłowe często stykają się z ludzkim ciałem, nakrętki kołpakowe są często używane do zakręcenia śrub, aby zmniejszyć uszkodzenia ciała ludzkiego przez maszyny.

RU:Гайка колпачковая оцинкованная

Не допускайте попадания внешних загрязнений и влаги внутрь, а также от коррозии и ржавчины. В то же время в местах, где промышленное оборудование часто контактирует с человеческим телом, колпачковые гайки часто используются для закрытия болтов, чтобы уменьшить повреждение человеческого тела оборудованием.

KZ:Мырышпен қапталған болаттан жасалған алты қырлы басы

бар түпкірлі сомын

Сыртқы кір мен ылғалдың интеръерге кіріп кетуіне, тот пен
тоттың пайда болуына жол берменіз. Сонымен қатар,
өнеркәсіптік машиналар адам ағзасына жиі тиіп тұратын
жерлерде, адам ағзасына келтірілген зиянды азайту үшін
болттарды жабу үшін жаңғақтар жиі қолданылады.

RO:Piuliță din otel zincat

Împiedicați impuritățile externe și umiditatea să invadeze
interiorul și să provoace coroziunea și rugina. În același timp, în
locații în care mașinile industriale intră frecvent în contact cu corpul
uman, piulițele sunt adesea folosite pentru a acoperi șuruburile
pentru a reduce deteriorarea corpului uman de către mașini.

BR:Porca cega aço zinkado

Evita que impurezas externas e umidade invadam o interior e
causem corrosão e ferrugem. Ao mesmo tempo, em locais onde o
maquinário industrial freqüentemente entra em contato com o
corpo humano, as porcas são freqüentemente usadas para tampar
os parafusos para reduzir os danos ao corpo humano causados
pelo maquinário.