

ÉQUIPEMENT ÉVIER DIAM. 60, 2 CUVES, AVEC TROP-PLEIN

Code LM : 91886822


Réf. : 788500 000 11

Ean : 3364549281519

Finition : Inox

Outillage nécessaire


- Tournevis
- Mètre
- Scie à métaux
- Cutter



Pièces détachées


N°	Description	Code pièce
1	Bouchon à enjoliveur + chaînette	010300 000 01
2	Vis M6 x 40 mm	025400 000 00
3	Cuvette inox Ø85mm pour évier diam.60	056200 000 00
4	Joint de bonde Ø82xØ70x6mm	030500 005 01
5	Té avec écrou	63330011*
6	Joint Conique D40	015400 005 01
7	Écrou 1"1/2 (40x49)	012600 001 01
8	Tubulure avec écrou	63330014*
9	Prise raccordement + joint anti-retour	6120028300005*
10	Té de trop-plein avec 2 grilles	6120039600005*
11	Flexible L.363mm (25.2x23.9)	063600 001 03*
12	Joint conique G1" (26x34)	015100 005 01
13	Écrou 1" (26x34)	012200 001 01
14	Siphon complet	750300 001 00
15	Joint plat 45x37x2.4 mm	014200 005 01

Montage



Faire un test en eau pour vérifier l'étanchéité.

Entretien



- Dévisser le culot du siphon et retirer le joint
- Enlever les impuretés
- Rincer sous le robinet puis remettre en place
- Tester en eau pour vérifier l'étanchéité
- Nettoyer les cuvettes au vinaigre blanc



Livraison pièces détachées	Disponibilité document technique	Entretien Maintenance	Durée disponibilité pièces détachées
8 jours ouvrés	20 ans	5 minutes	20 ans

* Nous consulter