

BONDE ÉVIER D. 50 BOUCHON + TROP PLEIN

Réf. : 715100 000 11

Ean : 3364549281175



Finition : Noir/inox





Vidéo, notice,
réparabilité...

Outillage nécessaire

Tournevis
Cutter



Montage



Pièces détachées

N°	Description	Code pièce
1	Bouchon chaînette + borne	010500 000 00
2	Vis inox M6 x 40 mm	025400 000 00
3	Cuvette inox D. 70 mm	057100 000 00
4	Joint bonde diam. 50	030200 005 01
5	Joint conique 1" pour tube diam. 25	015100 005 001
6	Ecrou plastique 1" (26x34)	012200 001 01
7	Joint rectangulaire et corps de trop-plein	061700 000 00*
8	Flexible pour trop-plein évier	063600 001 03*
9	Joint plein 31 x 2mm	15100022*

Entretien



- Nettoyer la cuvette au vinaigre blanc

Livraison pièces détachées	Disponibilité document technique	Entretien Maintenance	Durée disponibilité pièces détachées
8 jours ouvrés	20 ans	5 mn	20 ans

* Nous consulter

Service Assistance Technique : Tél. : +33 [0]3 22 60 34 47 - Email : sav@valentin.fr - www.valentin.fr

