



ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001

59790 RONCHIN - France

ZA: Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD

TA Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin

Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen

Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng,

South Africa Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za

co.za - BR: Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE

TRICOLAGEM CNPJ: 01.436.784/0001-05 - Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar c/ 61

a 64, Vila Cordeiro, São Paulo - SP. CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento

Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376 - UA: Importer

(Виробник): ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Попільна 17А,

+380 44 498 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо

товару, а також проводить його ремонт, експланіне і гарантинне обслуговування

Імпорт: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Попільна 17А,

EU type examination carried out by notified body:

C.T.C. (0075) - 4 RUE HERMANN FRENKEL - 69367 LYON CEDEX 07 - France

ADEO key 88035270

Size: 9L

Made in China / País de Origen: China / Виготовлено

в Китаї.



FR DESCRIPTION / EMPLOI

Paire de gants pour les petits travaux de bricolage et manutention légère. Matières: POLYESTER 50%, LATEX 50%. Le produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425. Les gants remplissent les exigences des normes EN ISO21420.2020 et EN388:2016+A1:2018.

EN388
Résistance à l'abrasion
2
Résistance à la coupe par lame
1
Résistance à la déchirure
2
Résistance à la perforation
1
Résistance aux coupures (EN ISO 13997)
X

« X » indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode d'essai ne semble pas être appropriée par rapport à la conception ou à une composante du gant. « 0 » indique que le gant présente un niveau de performance inférieur au minimum pour le danger individuel concerné. Pour l'émanement de la lame au test de résistance aux coupures (6.2), les résultats du « Test de coupe » ne sont qu'indicatifs. Seul le test de résistance aux coupures par tonodinamômetro « TDM » (6.3) donne le résultat déterminant la performance.

Limites de protection

La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas cités dans ce document n'est pas garantie. Ces gants ne doivent pas être portés s'il existe un risque qu'ils soient pris dans les parties mobiles d'une machine. Les niveaux de performance indiqués ci-dessous, en lien avec la norme EN 388, ne sont valides que pour la paume des gants. La protection est limitée à une partie des gants. Les niveaux de performance ne sont pas applicables aux doigts. Les niveaux de performance indiqués ne sont valides que pour les gants neufs, non lavés, ni régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais de laboratoire, dans des conditions définies par les normes. Avant l'emploi, inspecter visuellement les gants. S'ils sont endommagés, ne pas les utiliser et les jeter (présence d'un trou, d'une déchirure ou d'une coupe, changement de couleur, etc.). Pour les gants composés de différentes couches de matériau, les niveaux de performance indiqués sont valides pour chacun des gants, dans son intégralité. Pour les gants composés de deux ou plusieurs couches, la classification d'ensemble ne reflète pas nécessairement le niveau de performance de la couche externe. Ces gants ne sont pas lavables. Contient du caoutchouc naturel (latex) pouvant entraîner une réaction allergique, y compris un choc anaphylactique.

Instructions de port

Porter les gants Examiner le gant pour s'assurer qu'il ne présente pas de défauts. Aligner les doigts et le pouce du gant à l'aide de la main appropriée avant de l'enfiler. Introduire les cinq doigts dans la manchette. Passer le gant autour des doigts et de la paume. Retirer les gants Tirer sur les doigts d'un gant pour le retirer, sans retirer complètement la main du gant. Tirer sur les doigts de l'autre gant. Conserver les gants en lieu propre et sec.

Conservation et entretien

Conserver dans des conditions de température et d'humidité normales, en lieu propre, couvert et ventilé. Dans des conditions normales d'utilisation, de conservation et de soin, ces gants ne sont pas sujets au vieillissement.

Déclaration UE de conformité

Consultable sur www.ppe-dexter.com

BR INDICAÇÃO/USO

Luva para pequenos trabalhos de bricolagem e pequenas manutenções. Materiais: POLIÉSTER 50%, LATEX 50%. Em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 As luvas respeitam os requisitos do regulamento EN ISO21420.2020 e EN388:2016+A1:2018

EN388
Résistance à l'abrasion
2
Résistance au corte par lâminas
1
Résistance à rasgos
2
Résistance à perfuração
1
Résistance a cortes (EN ISO 13997)
X

« X » indica que a luva não foi testada ou o método de teste não é adequado para o modelo ou composição da luva. « 0 » indica que a luva apresenta um nível de desempenho abaixo do mínimo para o perigo individual em questão. No caso do embalamento no teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do «Teste de Corte» são apenas indicativos, sendo apenas o teste de resistência ao corte tonodinamômetro «TDM» (6.3) a referência que determina o desempenho.

Limites de proteção

La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas cités dans ce document n'est pas garantie. Ces gants ne doivent pas être portés s'il existe un risque qu'ils soient pris dans les parties mobiles d'une machine. Les niveaux de performance indiqués ci-dessous, en lien avec la norme EN 388, ne sont valides que pour la paume des gants. La protection est limitée à une partie des gants. Les niveaux de performance ne sont pas applicables aux doigts. Les niveaux de performance indiqués ne sont valides que pour les gants neufs, non lavés, ni régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais de laboratoire, dans des conditions définies par les normes. Avant l'emploi, inspecter visuellement les gants. S'ils sont endommagés, ne pas les utiliser et les jeter (présence d'un trou, d'une déchirure ou d'une coupe, changement de couleur, etc.). Pour les gants composés de différentes couches de matériau, les niveaux de performance indiqués sont valides pour chacun des gants, dans son intégralité. Pour les gants composés de deux ou plusieurs couches, la classification d'ensemble ne reflète pas nécessairement le niveau de performance de la couche externe. Ces gants ne sont pas lavables. Contient du latex naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Contient du latex de caoutchouc naturel, que peut causer uma reação alérgica, incluindo choque anafilático.

Instruções de uso

Vestir Examine a luva para garantir que esta não tem defeitos. Aline os dedos da luva com a mão apropriada antes de a vestir. Coloque todos os dedos na abertura. Ajuste a luva aos dedos e à palma da mão. Retirar Puxe os dedos de uma luva para a retirar, sem retirar completamente a mão da luva. Puxe os dedos da segunda luva.

Armazenamento e manutenção

Armazene em condições de temperatura e umidade normais e em áreas limpas, cobertas e ventiladas. Quando utilizadas, armazene-as e cuidadas da forma apropriada, essas luvas não envelhecerão.

Declaração de Conformidade UE

Disponível em www.ppe-dexter.com

ES DENOMINACIÓN/USO

Par de guantes para pequeños trabajos de bricolaje y pequeñas manipulaciones. Materiales: POLIÉSTER 50%, LATEX 50%. Cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425 El guante cumple los requisitos de las normas EN ISO21420.2020 y EN388:2016+A1:2018

EN388
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte con cuchillas
1
Resistencia al rasgado
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (según la norma EN ISO 13997)
X

« X » indica que el guante no se ha probado o que el método de prueba no es adecuado para el diseño o los componentes del guante. « 0 » indica que el guante tiene un nivel de desempeño inferior al mínimo requerido para el riesgo individual indicado. En el ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del «Ensayo de corte» solamente serán informativos, ya solo el ensayo de resistencia al corte tonodinamómetro «TDM» (6.3) será el resultado del nivel de prestación de referencia.

Límites de protección

No se garantiza la protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento. Estos guantes no deben utilizarse donde existe riesgo de ser atrapado por partes móviles de máquinas. Los niveles de prestación mencionados, a continuación, en relación con la norma EN 388 solamente son válidos para la palma del guante. La protección se limita a una parte de los guantes. Los niveles de prestación no se refieren a los dedos. Los niveles de prestación indicados solamente son válidos para guantes nuevos, sin lavar ni renovar. Estos niveles de prestación se obtienen a partir de pruebas de laboratorio realizadas según las condiciones definidas por las normas. Los guantes deben ser inspeccionados visualmente antes de su utilización. Si están dañados, no deben utilizarse y deben desecharse (presencia de un agujero, corte o desgarro, cambio de color, etc.). En los guantes fabricados con dos o más capas, los niveles de prestación indicados son válidos para la totalidad del guante. En los guantes fabricados con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el nivel de prestaciones de la capa exterior. Estos guantes no se pueden lavar. Contiene goma de latex natural, que puede causar reacciones alérgicas, incluido choque anafiláctico.

Instrucciones de uso

Colocación Examine el guante para asegurarse de que no tiene defectos. Alinea los dedos y el pulgar del guante con la mano adecuada antes de colocarlo. Introduzca los cinco dedos en el manguito (puño). Ajuste el guante alrededor de los dedos y de la palma. Retira Tire de los dedos del guante para que resalte, sacar la mano completamente del guante. Tire de los dedos del segundo guante. Guarde los guantes en un lugar limpio y seco.

Almacenamiento y mantenimiento

Se deben almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, en locales limpios, cubiertos y ventilados. En condiciones normales de utilización, de almacenamiento y de mantenimiento, estos guantes no se deterioran.

Declaración UE de conformidad

Esta disponible en www.ppe-dexter.com

EL ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΧΡΗΣΗ

Ζευγάρι γάντια για μικρά μαστορέματα και για ελαφρύ χειρισμό. Υλικά ΠΟΛΙΕΣΤΕΡΑΣ 50%, ΛΑΤΕΞ 50%. Συμπροφύνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕU) 2016/425 Το γάντι πληρώνει τις απαιτήσεις των προγράμματων EN ISO21420.2020 και EN388:2016+A1:2018. Ζευγάρι γάντια για μικρά μαστορέματα και για ελαφρύ χειρισμό. Βαμβάκι - PVC (Πολυβινυλοχωρίδιο)

EN388
Autográfi στις τριβές
2
Autográfi σε κοπή με λεπτίδα
1
Autográfi στο σκλήριο
2
Autográfi στη διάρρηση
1
Autográfi στην κοπή (EN ISO 13997)
X

« X » indica que la gant no fue testada o el método de teste não é adequado para el diseño o la composición de la luva. « 0 » indica que la luva presenta um nível de desempenho abaixo do mínimo para o perigo individual em questão. No caso do embalamento no teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do «Teste de Corte» são apenas indicativos, sendo apenas o teste de resistência ao corte tonodinamômetro «TDM» (6.3) a referência que determina o desempenho.

Limites de protección

La protección contra los riesgos o los dangers que no son citados en este documento no es garantizada. Estos guantes no deben ser portados si existe un riesgo que los saiga pris dans les parties móviles d'une machine. Los niveles de performance indicados ci-dessous, en lien avec la norme EN 388, no son valides que pour la paume des gants. La protection est limitée a una parte delos guantes. Los niveles de prestación no se refieren a los dedos. Los niveles de prestación indicados solamente son válidos para guantes nuevos, sin lavar ni renovar. Estos niveles de prestación se obtienen a partir de pruebas de laboratorio realizadas según las condiciones definidas por las normas. Los guantes deben ser inspeccionados visualmente antes de su utilización. Si están dañados, no deben utilizarse y deben desecharse (presencia de un agujero, corte o desgarro, cambio de color, etc.). En los guantes fabricados con dos o más capas, los niveles de prestación indicados son válidos para la totalidad del guante. En los guantes fabricados con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el nivel de prestaciones de la capa exterior. Estos guantes no se pueden lavar. Contienen goma de latex natural, que puede causar reacciones alérgicas, incluido choque anafiláctico.

Instruções de uso

Vestir Examine a luva para garantir que esta não tem defeitos. Aline os dedos da luva com a mão apropriada antes de a vestir. Coloque todos os dedos na abertura. Ajuste a luva aos dedos e à palma da mão. Retirar Puxe os dedos de uma luva para a retirar, sem retirar completamente a mão da luva. Puxe os dedos da segunda luva.

Armazenamento e manutenção

Armazene em condições de temperatura e umidade normais e em áreas limpas, cobertas e ventiladas. Quando utilizadas, armazene-as e cuidadas da forma apropriada, essas luvas não envelhecerão.

Declaração de Conformidade UE

Disponível em www.ppe-dexter.com

</

RO DENUMIRE/UTILIZARE

Pereche de mănuși pentru lucrări de bricolaj și manuștire ușoară. Material: POLIESTER 50%, LATEX 50%. Respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 Mănușa îndeplinește cerințele EN ISO21420:2020 și EN388:2016+A1:2018

Rezistență la abraziune	2
Rezistență la tăiere cu lama	1
Rezistență la sfâșiere	2
Rezistență la întepare	1
Rezistență la tăiere (EN ISO 13997)	X



2121X

NL BESTEMMING/GEbruIK

Paar handschoenen voor klein kluswerk en lichte werkzaamheden. Materialen: POLYESTER 50%, LATEX 50%. Voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 De handschoen voldoet aan de vereisten van EN ISO21420:2020 en EN388:2016+A1:2018

Stijfheid	2
Doorsnijverstand	1
Scheurverstand	2
Perforatieverstand	1
Snijverstand (EN ISO 13997)	X



2121X

EN DESIGNATION/USE

Pair of gloves for small DIY jobs and light handling. Materials: POLYESTER 50%, LATEX 50%. Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 The glove meets the requirements of EN ISO21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

Abrasion resistance	2
Blade cut resistance	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1
Cut resistance (EN ISO 13997)	X



2121X

«X» indică faptul că mănușa nu a fost testată sau că metoda de testare nu pare a fi adecvată pentru modelul sau compozitia mănușii. «0» indică faptul că mănușa are un nivel de performanță mai mic decât cel minim pentru pericolul individual dat. În ceea ce privește toate rezistența la tăiere (6.2), rezultatele „Testul de rezistență la tăiere“ sunt doar orientative, doar rezultatul de rezistență la tăiere cu tomodinamometru „TDM“ (6.3) fiind rezultatul de referință care determină performanța.

Beschermslimieten

Bescherming tegen risico's of gevaren die niet in dit document worden genoemd, wordt niet gegarandeerd. Deze handschoenen mogen niet worden gedragen op plaatsen waar het risico bestaat dat ze gegrepen worden door bewegende machineonderdelen. De hieronder vermelde prestatieniveaus met betrekking tot EN 388 gelden alleen voor de palm van de handschoen. De bescherming is beperkt tot een deel van de handschoenen. De prestatieniveaus gelden niet voor de vingers. De vermelde prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe, ongewassen of geregenereerde handschoenen. Deze prestatieniveaus worden verkregen uit laboratoriumtests onder de voorwaarden die zijn bepaald door de normen. Vóór gebruik moeten de handschoenen visueel worden geïnspecteerd. Als ze beschadigd zijn, mogen ze niet worden gebruikt en moeten ze worden weggegooid (aanwezigheid van een gat, snee of scheur, kleurverandering, etc.). Voor handschoenen die uit verschillende lagen materiaal bestaan, gelden de aangegeven prestatieniveaus voor elke handschoen in haar geheel. Voor handschoenen die uit twee of meer lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijk het prestatieniveau van de buitenste laag. Deze handschoenen zijn niet wasbaar. Deze handschoenen bevatten natuurrubber (latex) dat een allergische reactie kan veroorzaken, waaronder een anafylactische shock.

Instructies voor het dragen

Trek de handschoen aan/inspecteer de handschoen op eventuele defecten. Leg de vingers en duim van de handschoen op één lijn met de juiste hand voordat u de handschoen aanbrengt. Steek alle vijf de vingers in de handschoenmanchet. Modelleer de handschoen rond de vingers en de handpalm. Verwijderen Trek aan de vingers van een handschoen om deze uit te doen, zonder de hand volledig uit de handschoen te halen. Trek aan de vingers van de tweede handschoen. Bewaar de handschoen op een schoone, droge plaats.

Bewaren en onderhoud

Bewaren bij normale temperatuur en vochtigheid en in schone, afgedekte en geventileerde ruimten. Onder normale gebruik-, opslag- en onderhoudsomstandigheden zijn deze handschoenen niet onderhevig aan veroudering.

EU-conformiteitsverklaring

Beschikbaar op www.ppe-dexter.com

Protection limits

Protection against risks or hazards not mentioned in this document is not guaranteed. Contains natural rubber latex, which could cause allergic reactions, including anaphylactic choc. These gloves should not be worn where there is a risk of being caught by moving machine parts. The performance levels mentioned below in relation to EN 388 are only valid for the palm of the glove. The protection is limited to part of the glove. The performance levels do not apply to the fingers. The performance levels mentioned are only valid for new, unwashed or regenerated gloves. These performance levels are obtained from laboratory tests under the conditions defined by the standards. Before use, gloves should be visually inspected. If they are damaged, they must not be used and must be discarded (presence of a hole, tear, change in colour, etc.). For gloves made of different layers of material, the performance levels indicated are valid for each glove in its entirety. For gloves made up of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance level of the outer layer. These gloves are not washable.

Wearing instructions

Putting on Examine the glove to ensure that there are no defects. Align the fingers and thumb of the glove with the appropriate hand before donning. Insert all five fingers into the cuff. Trim the glove around the fingers and palm. Removal Pull on the fingers of one glove to slide it off, without removing the hand completely from the glove. Pull on the fingers of the second glove. Store the gloves in a clean, dry place.

Storage and maintenance

Store under normal temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated rooms. Under normal conditions of use, storage and care, these gloves are not subject to ageing.

EU Declaration of Conformity

Available at www.ppe-dexter.com

Limita de protecție

Protecția împotriva riscurilor sau pericolelor care nu sunt menționate în acest document nu este garantată. Nu se recomandă purtarea acestor mănuși în cazul în care există riscul de a fi prinse de piesele în miscare ale utilizatorilor. Nivelurile de performanță menționate mai jos în legătură cu EN 388 sunt valabile numai pentru palma mănușii. Protecția este limitată numai la o parte a mănușii. Nivelurile de performanță nu se aplică degetelor. Nivelurile de performanță menționate sunt valabile numai pentru mănușă nouă, nespălată sau reciclată. Aceste niveli de performanță sunt obținute în urma unor teste de laborator în condiții definite de standarde. Înainte de utilizare, se recomandă inspectarea vizuală a mănușilor. În cazul în care sunt deteriorate, acestea nu trebuie utilizate și vor fi aruncate (existența găuriilor, tăierilor sau rupturilor, modificări de culoare etc.). În cazul mănușilor confectionate din diferite straturi de material, niveliurile de performanță indicate sunt valabile pentru fiecare mănușă în parte. Pentru mănușile alcătuite din două sau mai multe straturi, clasicarea globală nu reflectă neapărat nivelul de performanță al stratului exterior. Aceste mănuși nu se pot spăla. Uteau cauza o reacție alergică, inclusiv șoc anafilactic.

Instrucțiuni de purtare

Aplicare. Examinați mănușa pentru a vă asigura că nu prezintă defecți. Aliniați degetele și degetul mare al mănușii cu mâna corespunzătoare, mână de a o îmbrăca. Introduceți toate cele cinci degete în mână. Ajustați mănușa în jurul degetelor și al palmei. Îndepărtați. Trageți de degetele uneia dintre mănuși pentru a o îndepărta, fără a scoate mâna complet din mănușă. Trageți de degetele celei de-a doua mănuși. Depozitați mănușile într-un loc curat și uscat.

Depozitare și întreținere
Depozitați în condiții normale de temperatură și umiditate, în spații curate, acoperite și ventilate. În condiții normale de utilizare, depozitare și întreținere, aceste mănuși nu sunt supuse îmbătrânirii.

Declarația de conformitate UE

Disponibilă pe www.ppe-dexter.com

Vedeți informații

</

RO DENUMIRE/UTILIZARE

Pereche de mănuși pentru lucrări de bricolaj și manuștire ușoară. Material: POLIESTER 50%, LATEX 50%. Respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 Mănușa îndeplinește cerințele EN ISO21420:2020 și EN388:2016+A1:2018

Rezistență la abraziune	2
Rezistență la tăiere cu lama	1
Rezistență la sfâșiere	2
Rezistență la înțepare	1
Rezistență la tăiere (EN ISO 13997)	X



2121X

NL BESTEMMING/GEbruik

Paar handschoen voor klein kluswerk en lichte werkzaamheden. Materialen: POLYESTER 50%, LATEX 50%. Voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 De handschoen voldoet aan de vereisten van EN ISO21420:2020 en EN388:2016+A1:2018

Stijfvoerbaarheid	2
Doorschijnvoerbaarheid	1
Scheurvoerbaarheid	2
Perforatievoerbaarheid	1
Snijvoerbaarheid (EN ISO 13997)	X



2121X

EN DESIGNATION/USE

Pair of gloves for small DIY jobs and light handling. Materials: POLYESTER 50%, LATEX 50%. Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 The glove meets the requirements of EN ISO21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

Abrasion resistance	2
Blade cut resistance	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1
Cut resistance (EN ISO 13997)	X



2121X

«X» indică faptul că mănușa nu a fost testată sau că metoda de testare nu pare a fi adecvată pentru modelul sau compozitia mănușii. «0» indică faptul că mănușa are un nivel de performanță mai mic decât cel minim pentru pericolul individual dat. În ceea ce privește toate rezistența la tăiere (6.2), rezultatele „Testul de rezistență la tăiere“ sunt doar orientative, doar rezultatul de referință care determină performanța.

Limită de protecție

Protecția împotriva riscurilor sau pericolelor care nu sunt menționate în acest document nu este garantată. Conține cauciuc latex natural, care ar putea cauza o reacție alergică, inclusiv soi anafilactic. Nu se recomandă purtarea acestor mănuși în cazul în care există riscul de a fi prinse de piesele în mișcare ale utilizatorilor. Nivelurile de performanță menționate mai jos în legătură cu EN 388 sunt valabile numai pentru palma mănușii. Protecția este limitată numai la o parte a mănușii. Nivelurile de performanță sunt valabile numai pentru mănușă nouă, nespălată sau reciclată. Aceste niveluri de performanță sunt obținute în urma unor teste de laborator în condițiile definite de standarde. Înainte de utilizare, se recomandă inspectarea vizuală a mănușelor. În cazul în care sunt deteriorate, acestea nu trebuie utilizate și vor fi aruncate (existență găuriilor, tăierilor sau rupturilor, modificări de culoare etc.). În cazul mănușilor confectionate din diferite straturi de material, nivelurile de performanță indicate sunt valabile pentru fiecare mănușă în parte. Pentru mănușile alcătuite din două sau mai multe straturi, clăificarea globală nu reflectă neapărat nivelul de performanță al stratului exterior. Aceste mănușe nu se pot spăla.

Instructiuni de purtare

Aplicare: Examinați mănușa pentru a vă asigura că nu prezintă defecți. Aliniați degetele și degetul mare al mănușii cu mâna corespunzătoare, mână de a o îmbrăca. Introduceți toate cele cinci degete în mână. Ajustați mănușa în jurul degetelor și al palmii. Îndepărtați Trageți de degetele uneia dintre mănușe pentru a o îndepărta, fără a scoate mâna complet din mănușă. Trageți de degetele celei de-a doua mănușe. Depozitați mănușile într-un loc curat și uscat.

Depozitare și întreținere

Depozitați în condiții normale de temperatură și umiditate, în spații curate, acoperite și ventilate. În condiții normale de utilizare, depozitare și întreținere, aceste mănușe nu sunt supuse îmbătrânirii.

Declarația de conformitate UE

Disponibilă pe www.ppe-dexter.com

«X» beteñkt dat de handschoen niet getest werd of dat de testmethode niet geschikt lijkt voor het ontwerp of de component van de handschoen. «0» geeft aan dat de handschoen een prestatieniveau heeft dat lager is dan het minimum voor het gegeven individuele gevraagd. Voor afsluiting in de snijvoerbaarheidstest (6.2) zijn de resultaten van de «snijtest» alleen indicatief, waarbij alleen de tonodynamometer snijvoerbaarheidstest «TDM» (6.3) het referentieresultaat is dat de prestaties bepaalt.

Beschermingslimieten

Bescherming tegen risico's of gevaren die niet in dit document worden genoemd, wordt niet gegarandeerd. Deze handschoenen bevatten natuurrubber (latex) dat een allergische reactie kan veroorzaken, waaronder een anafylactische shock. Deze handschoenen mogen niet worden gedragen op plaatsen waar het risico bestaat dat ze gegrepen worden door bewegende machineonderdelen. De hieronder vermelde prestatieniveaus met betrekking tot EN 388 gelden alleen voor de palm van de handschoen. De bescherming is beperkt tot een deel van de handschoenen. De prestatieniveaus gelden niet voor de vingers. De vermelde prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe, ongewassen handschoenen. Deze prestatieniveaus worden verkregen uit laboratoriumtests onder de voorwaarden die zijn bepaald door de normen. Voord gebruik moeten de handschoenen visueel worden geïnspecteerd. Als ze beschadigd zijn, mogen ze niet worden gebruikt en moeten ze worden weggegooid (aanwezigheid van een gat, sneed of scheur, kleurverandering, enz.). Voor handschoenen die uit verschillende lagen materiaal bestaan, gelden de aangegeven prestatieniveaus voor elke handschoen in haar geheel. Voor handschoenen die uit twee of meer lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijk het prestatieniveau van de buitenste laag. Deze handschoenen zijn niet wasbaar.

Instructies voor het dragen

Trek de handschoenen aan. Inspecteer de handschoen op eventuele defecten. Leg de vingers en duim van de handschoen op één lijn met de juiste hand voordat u de handschoen aantrekt. Steek alle vijf vingers in de handschoenmanchet. Modelleer de handschoen rond de vingers en de handpalm. Verwijderen Trek aan de vingers van een handschoen om deze uit te doen, zonder de hand volledig uit de handschoen te halen. Trek aan de vingers van de tweede handschoen. Bewaar de handschoenen op een schone, droge plaats.

Bewaren en onderhoud

Bewaren bij normale temperatuur en vochtigheid en in schone, afgedekte en geventileerde ruimten. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn deze handschoenen niet onderhevig aan veroudering.

EU-conformiteitsverklaring

Beschikbaar op www.ppe-dexter.com

«X» indicates that the glove has not been tested or that the test method does not appear to be suitable for the glove design or component. «0» indicates that the glove has a performance level lower than the minimum for the given individual hazard. For blunting in the cut resistance test (6.2), the results of the «Cut Test» are only indicative, with only the tonodynamometer cut resistance test «TDM» (6.3) being the reference result determining performance.

Protection limits

Protection against risks or hazards not mentioned in this document is not guaranteed. Contains natural rubber latex, which could cause allergic reactions, including anaphylactic choc. These gloves should not be worn where there is a risk of being caught by moving machine parts. The performance levels mentioned below in relation to EN 388 are only valid for the palm of the glove. The protection is limited to part of the gloves. The performance levels do not apply to the fingers. The performance levels mentioned are only valid for new, unwashed or regenerated gloves. These performance levels are obtained from laboratory tests under the conditions defined by the standards. Before use, gloves should be visually inspected. If they are damaged, they must not be used and must be discarded (presence of a hole, cut or tear, change in colour, etc.). For gloves made of different layers of material, the performance levels indicated are valid for each glove in its entirety. For gloves made up of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance level of the outer layer. These gloves are not washable.

Wearing instructions

Putting on Examine the glove to ensure that there are no defects. Align the fingers and thumb of the glove with the appropriate hand before donning. Insert all five fingers into the cuff. Trim the glove around the fingers and palm. Removal Pull on the fingers of one glove to ride it off, without removing the hand completely from the glove. Pull on the fingers of the second glove. Store the gloves in a clean, dry place.

Storage and maintenance

Store under normal temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated rooms. Under normal conditions of use, storage and care, these gloves are not subject to ageing.

EU Declaration of Conformity

Available at www.ppe-dexter.com



Veuillez lire les informations données par le fabricant. Consultez la información proporcionada por el fabricante. Consulte a informação dada pelo fabricante. Leggere le informazioni fornite dal costruttore.

Δείτε πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Patrz informacje dostarczone przez producenta. Üretici tarafından verilen bilgilere bakın. Vezi informațiile furnizate de producător. Прочтайте вказівки виробника. Смотрите указания по эксплуатации. See information supplied by the manufacturer.

