

## VIDAGE DE BAIGNOIRE À BOUCHON

Code LM 91886866

Réf. : 551200 000 11

Ean : 3364549281267

Finition : Inox




Vidéo, notice, réparabilité...

### Outillage nécessaire

Tournevis  
Cutter



### Montage




Effectuer un test en eau pour vérifier l'étanchéité. Nous préconisons l'installation d'une trappe d'accès ou d'un tablier amovible.



### Pièces détachées

| N° | Description                           | Code pièce     |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 1  | Trop-plein bain pour réf. 5512        | 056500 000 00  |
| 2  | Vis 6 x 40 mm                         | 17100543*      |
| 3  | Joint de trop-plein seul              | 030200 005 01  |
| 4  | Flexible trop-plein baignoire 487 mm  | 040300 001 00  |
| 5  | 1 bouchon diam.45 mm+chaînette 500 mm | 010200 000 00  |
| 6  | Joint conique 1" pour tube diam. 25   | 015100 005 01  |
| 7  | Ecrou plastique 1"                    | 012200 001 01  |
| 8  | Siphon orientable baignoire diam. 40  | 561200 001 00  |
| 9  | Cuvette diam. 70 bonde bain           | 057000 000 00* |
| 10 | Joint plat 1"1/2                      | 014200 005 01  |
| 11 | Bouchon 1"1/2 (40x49)                 | 41100843*      |

### Entretien



- Bouchon de vidange pour nettoyage
- Passage possible d'un furet (Ø 7mm) pour débouchage

| Livraison pièces détachées | Disponibilité document technique | Entretien Maintenance | Durée disponibilité pièces détachées |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 8 jours ouvrés             | 20 ans                           | 10 minutes            | 20 ans                               |

\* Nous consulter